



Fågelmuseet i Ottenby

Antikvarisk medverkan vid byte av tak

Ottenby 1:2, Ås socken, Mörbylånga kommun, Kalmar län, Öland



Ulrika Haraldsson

KALMAR LÄNS MUSEUM
Byggnadsantikvarisk rapport 2015

Kalmar läns museums bebyggelseenhet

Kalmar läns museums bebyggelseenhet utför antikvarisk medverkan vid förändringar och renoveringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse/bebyggelsemiljöer. Flera medarbetare är också certifierade som sakkunnig kontrollant av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen.

Kalmar läns museum kan även erbjuda expertis inom exempelvis land- och marinarkologi, konservering och kulturmiljöpedagogik.

www.kalmarlansmuseum.se

Antikvarisk medverkan – vad är det?

Alla kyrkor och kyrkogårdar tillhörande svenska kyrkan byggda före 1940 är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Denna lag används också för att skydda vissa andra byggnader, så kallade byggnadsminnen. I Kalmar län handlar det om ca 135 byggnader, bebyggelsemiljöer, parker etc. När en sådan skyddad miljö ska förändras krävs ett särskilt tillståndsbeslut från länsstyrelsen, som får ställa villkor om hur åtgärderna ska utföras. Samma sak gäller när länsstyrelsen fattar beslut om så kallade byggnadsvårdsbidrag till olika kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller byggnader runt om i länet.


För att åtgärderna ska genomföras enligt länsstyrelsens beslut, med antikvariskt perspektiv och traditionella metoder och material ”som innebär minsta möjliga skada” på byggnaden eller bebyggelsemiljön ska arbetet följas av antikvarisk expertis, den antikvariske medverkande. Denne ska vara fastighetsägaren och hantverkarna behjälplig med goda råd, följa och dokumentera arbetet samt redovisa genomförda åtgärder i en rapport.

Fågelmuseet i Ottenby

Antikvarisk medverkan vid byte av tak

Ottenby 1:2, Ås socken, Mörbylånga kommun, Kalmar län, Öland

Författare	Bebyggelseantikvarie Ulrika Haraldsson
Foto	Författaren om inget annat anges
Granskad av	Antikvarie Magdalena Jonsson
Layout	Stefan Siverud
Diarienummer	Kalmar läns museum: 31-171-15 Länsstyrelsen Kalmar län: 434-1139-15, 432-1141-15
Utgivare	Kalmar läns museum
Kartor	Publicerade i enlighet med tillstånd 507-1417-10 från Lantmäteriverket.
Utförd av	Kalmar läns museum, Bebyggelseenheten
Kontaktperson	Ulrika Haraldsson (UH)
Beställare	Sveriges ornitologiska förening, Ottenby Fågelstation, Ottenby 401, 386 64 Degerhamn
Kontaktperson	Magnus Hellström (MH)
Hantverkare	Cardans Plåt, Ryssbyvägen 10, 395 93 Rockneby
Renoveringsperiod	April-maj 2015
Fältbesök skedde	20150325 UH, MH, Cardans Plåt, 20150604 UH, MH, Cardans Plåt
Slutbesiktigande	Utförs av Länsstyrelsen Kalmar län
Övriga handlingar och digitala fotografier	Förvaras i Kalmar läns museums topografiska arkiv



Karta över Kalmar län med undersökningsområdet markerat.

Kort om den aktuella byggnaden

Fågel museet i Ottenby ritades av arkitekten Jan Gezelius och byggdes åren 1960-1961. Museet är tillägnat havet och himlen - det är ett flygande hus som tillfälligt förankrats i marken. Byggnaden väckte stor uppskattning och uppmärksammades för sammansmältningen av byggnad, färg och ljus. Det är en utställningsbyggnad där väggarna fungerar som utställningsskärmar och de glasade slitsarna mellan väggpartierna gör att de står fria i omgivningens ljus.

Museebyggnaden förklarades byggnadsminne 1999. Taket var tidigare omlagt.



Fågelmuseet före åtgärd.

Utförda åtgärder

Den antikvariska medverkan har skett i samband med tillståndsgivning för aktuella åtgärder enligt Kulturmiljölagen. Tillstånd utfärdat av Länsstyrelsen Kalmar län.

Den antikvariska medverkan har skett i samband med beviljande av byggnadsvårdsbidrag för aktuella åtgärder. Bidrag beviljat av Länsstyrelsen Kalmar län.

Fågelmuseet

Taket

Tillstånd före renovering

Sadeltak täckt med takpapp och kopparplåt vid takfoten. Vid stormen Egon januari 2015 lyfte plåten på takets västra sida. Plåten hade bl.a. en bristfällig fastsättning, den hade släppt från underlaget och var skadad. Stenar hade tillfälligt lagts vid takfoten för att hejda plåtens rörelser.



Skadad takfotsplåt.



Takfoten före åtgärd.



Taket före åtgärd.



Fågelmuseet efter åtgärd.

Vidtagna åtgärder

Befintlig plåt vid takfoten togs bort och ersattes med ny fotplåt av koppar 0,7 mm tjock, i 1 m breda skivor, halvhård med fästbleck. Plåten drogs upp lite längre på takfallet än innan för att få en bättre hållbarhet. Befintlig papp togs bort vid fotplåten, i övrigt behölls den på plats. Ny svart takpapp från Icopal har lagts på hela takfallen. Den limmades och skruvades fast med rostfria skruv. Plåten på vindskivan kunde behållas utan åtgärd.



Takfoten efter åtgärd.



Taket efter åtgärd.



Ny takfotsplåt och papp.



Fågelmuseets norra gavel.

Sändlista

Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar, 4 ex (varav ett ex till fastighetsägaren)

Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm, 2 ex

Sveriges ornitologiska förening, Magnus Hellström, Ottenby fågelstation, Ottenby 401, 386 64
Degerhamn



Adress
Box 104, S-391 21 Kalmar

Telefon
0480-45 13 00

Fax
0480-45 13 65

E-post
info@kalmarlansmuseum.se